

27. Juli 2011

Auf dem Dach wird bei grosser Hitze und Regenwetter emsig gearbeitet. Das Blechdach wird ersetzt und in der Mitte über der Schwimmhalle wird die Verglasung des grossen Oberlichtes eingebaut. Dadurch kann auch die Wärmedämmung des Daches verbessert werden. In einigen Wochen wird es soweit sein, dass zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Licht durch das grosse Oberlicht in die Schwimmhalle fallen wird.



Foto: © Maurice K.Grünig, Zürich, www.mauricegruenig.ch